COMUNE DI TREVI

CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI SPARSI NEL TERRITORIO
ai sensi dell' art. 6, L.R. 53/1974

scheda n. **28**
classe **A**

frazione Cannaiola **località** Capanne
strada **n°civico**



N.C.E.U.- N.C.T. 1:2000 Foglio n. 18 Part. n. 14 Sub. n 1-2

COMUNE DI TREVI

scheda n. **28**
classe **A**

1.0 TIPO EDILIZIO
- 1.1 ☑ casolare tipico
- 1.2 ☐ torre colombara
- 1.3 ☐ villa rurale
- 1.4 ☐ torre
- 1.5 ☐ chiesa
- 1.6 ☐ opificio
- 1.7 ☐ annesso
- 1.8 ☐ castello
- 1.9 ☐ altro

2.0 COLLOCAZIONE OROGRAFICA
- 2.1 ☑ pianura
- 2.2 ☐ collinare
- 2.3 ☐ montana
- 2.4 ☐ fondovalle
- 2.5 ☐ pedicollinare
- 2.6 ☐ mezzacosta
- 2.7 ☐ crinale
- 2.8 ☐ terrazzamento

3.0 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

pianta
- 3.1 ☐ quadrata
- 3.2 ☑ rettangolare
- 3.3 ☐ quadrangolare
- 3.4 ☐ composita
- 3.5 ☐ altro

piani
- 3.6 2 n° piani

tetto
- 3.7 ☐ padiglione
- 3.8 ☑ capana
- 3.9 ☐ composito

4.0 ELEMENTI COMPOSITIVI ESTERNI DI INTERESSE
- 4.1 ☑ scala esterna
- 4.2 ☐ forno esterno
- 4.3 ☐ aia
- 4.4 ☐ fienile
- 4.5 ☐ loggia
- 4.6 ☐ portico
- 4.7 ☐ elementi modanati
- 4.8 ☐ altane
- 4.9 ☐ sporti di gronda
- 4.10 ☐ portali
- 4.11 ☐ finestre
- 4.12 ☐ altro

5.0 VINCOLI AMBIENTALI
- 5.1 ☐ Legge Regionale 52/83 art. 6
- 5.2 ☐ Legge 1497/39 art.1
- 5.3 ☐ Legge 1089/39
- 5.4 ☐ Legge 431/85

6.0 VALORI TIPOLOGICO-AMBIENTALI
- 6.1 ☐ conformazione originaria
- 6.2 ☑ per fasi successive
- 6.3 ☑ conservazione tipologica buona
- 6.4 ☐ conservazione tipologica mediocre
- 6.5 ☐ conservazione tipologica pessima
- 6.6 ☐ edificio restaurato
- 6.7 ☐ edificio ristrutturato
- 6.8 ☐ edificio abbandonato
- 6.9 ☐ rudere
- 6.10 ☑ biotopi esistenti ambito fluviale
- 6.11 ☑ ambiente esterno conservato
- 6.12 ☐ ambiente esterno degradato
- 6.13 ☐ ambiente esterno compromesso
- 6.14 ☐ altro

7.0 ELEMENTI DECORATIVI
- 7.1 ☐ decorazioni pittoriche
- 7.2 ☐ stemmi
- 7.3 ☐ pietra scolpita
- 7.4 ☐ maestà
- 7.5 ☑ comignoli
- 7.6 ☐ iscrizioni
- 7.7 ☐ reperti monumentali
- 7.8 ☐ altro

8.0 PRESCRIZIONI PROGETTUALI ED ELEMENTI DA TUTELARE:

Sono ammesse modifiche alle aperture esterne per riportarle alle condizioni originarie e l'eliminazione delle superfetazioni.